



UĞURMAK®

UMK SERİSİ ÇENELİ KIRICI

		İLK ÇALIŞMA	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	6 AYLIK
1	Makine çevresindeki biriken maddeleri temizleyin.			X		
2	Tahrik ekipmana açılan kapakların kilitlerini kontrol edin.	X	X			
3	Gövde cıvatalarının sıklığını ve sağlamlığını kontrol edin.	X	X			
4	Gövde astarlarındaki aşınma ve kırılmaları kontrol edin.	X		X		
5	V kayışlarının gerginliğini kontrol edin.			X		
6	Yataklardaki olası gürültüyü kontrol edin.				X	
7	Paletlerin aşınmışlık durumlarını kontrol edin.		X			
8	Paletlerin sıklığını kontrol edin.	X	X			
9	Ayarlama sistemlerinin durumunu kontrol edin.			X		
10	Hidrolik ekipmanları ve sıklığını kontrol edin.	X				X
11	Yatakların çalışma sıcaklığını kontrol edin .		X			
12	Rotorun bağlantılarını ve aşınmışlık durumunu kontrol edin .		X			
13	Ayar yapma mekanizmasının durumunu ve yay uzunluklarını kontrol edin .			X		
14	Hidrolik sistemde kaçak olup olmadığını kontrol edin.		X			
15	Hidrolik boru ve hortumların durumunu kontrol edin.			X		
16	Acil durdurma cihazlarının işlevselliğini kontrol edin.			X		
17	Kapı ve kapak menteşelerini yağlayın.				X	
18	Çalışma platformu ,merdiven ,ray ve diğer koruyucuların durumunu kontrol edin .				X	